

销 售 函 件

常熟市佳能电梯配件有限公司 (ISO9001-2000 认证企业)

地址: 常熟市尚湖镇冶塘工业园电话: 传真: 0512-52400898, 52400798

至: 至各电梯制造有限责任公司

内容: 关于鼓式制动器排查治理函

按《市场监管总局办公厅关于开展电梯鼓式制动器安全隐患专项排查治理的通知》。对我司生产的 DSST150 与 DSST165 鼓式制动器采用铁质等导磁材料松闸顶杆进行排查, 据曳引机技术参数数据库查悉如下:

2013 年元 3 月 30 日以前鼓式制动器松闸顶杆采用的是锌基合金及不锈钢非导磁材料, 不需更换。

2013 年元 4 月 1 日以后鼓式制动器松闸顶杆采用的是 45#钢导磁材料, 按《通知》要求, 需更换。

型号为: DSST150 的 YJF220、YJF250 曳引机, 具体曳引机编号如下:

YJF220 13 年 4 月: 09F090989---09E12109, 12FK00069---12FK00495

14 年: 14F12110---14F12304, 14FK00492---14F01708

15 年: 15F12305---15F12506, 15FK01749---15F02927

16 年: 16F12407---16F12711, 16FK02928---16F03858

17 年: 17F12713---17F12865, 17FK03859---17FK04656

18 年: 18F12866---18F12973, 18FK04664---18FK05345

19 年: 19F12974---19F13072, 19FK05346---19FK05763

20 年: 20F2013073---20F2013113, 20FK05776---20FK061594

21 年: 21F13113---21F13119, 21FK06195---21FK06352

YJF250: 13年4月: 10F106909---10F107741,

14年: 14F147742---14F148907 , 15年: 15F158908---15F1310051

16年: 16F1610052---16F1610910, 17年: 17F1710911—17F1711794

18年: 18F1811772—18F1812693, 19年: 19F1912679—19F1913505,

20年: 20F2013521 20F20